



Vignale 1.0 Ecoboost/100 KM, salon Polska, gwarancja 12 miesięcy

64 900

PLN

Dane kontaktowe

FORD
LUBUSKIE.44FOX.APP

Telefon:
538899077

Email:
www:
fordlubuskie.44fox.app

- Apple CarPlay
- Android Auto
- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- System nagłośnienia
- Ekran dotykowy
- Klimatyzacja automatyczna
- Tapicerka częściowo skórzana...
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Podłokietniki - przód
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radi...
- Kierownica wielofunkcyjna
- Dźwignia zmiany biegów wykończ...
- Keyless Go
- Czujnik deszczu
- Podgrzewana przednia szyba
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Kontrola odległości z przodu (...)
- Kontrola odległości z tyłu (pr...
- Park Assistant - asystent park...
- Kamera parkowania tył

- Lusterka boczne ustawiane elek...
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elekt...
- Asystent (czujnik) martwego po...
- Lane assist - kontrola zmiany ...
- Asystent hamowania - Brake Ass...
- Kontrola trakcji
- Wspomaganie ruszania pod górę...
- System rozpoznawania znaków dr...
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej
- Światła do jazdy dziennej diod...
- Lampy przeciwmgielne
- Lampy tylne w technologii LED
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnien...
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 17
- ABS
- ESP
- Elektroniczny system rozdziału...
- System wspomagania hamowania
- System powiadamiania o wypadku
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Boczne poduszki powietrzne - p...
- Isofix (punkty mocowania fotel...



Marka	Ford
Model	Fiesta
Typ nadwozia	Kompakt
Typ paliwa	Benzyna
Rok produkcji	2018
Przebieg	51980
Kolor	Szary
VAT marża	Tak
Finansowanie	Tak
Pojemność skokowa	998
Moc	100
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Emisja co2	97
Kraj pochodzenia	Polska
Data pierwszej rejestracji	2018-01-30
Numer rejestracyjny pojazdu	PWL43130
Pierwszy właściciel	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5